

**Leistungsschalter**  
**Circuit-breaker**  
**Disjoncteur**  
**Výkonový jistič**  
**Motorvédő kapcsoló**  
**Prekidač snage**  
**Wyłącznik**









IEC/EN 60947  
 IEC/EN 60947-4-1

Betriebsanleitung Kezelési útmutató	Operating Instructions Uputstvo za uporabu	Instructions de service Instrukcje obsługi	Návod k obsluze
--	---	---	-----------------






		<b>⚠ GEFÄHR</b>	<b>VORSICHT</b>
<b>Deutsch</b>	Vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung des Geräts muss diese Anleitung gelesen und verstanden werden.	 <b>Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.</b> Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.	Eine sichere Gerätefunktion ist nur mit zertifizierten Komponenten gewährleistet.
<b>English</b>	Read and understand these instructions before installing, operating, or maintaining the equipment.	 <b>⚠ DANGER</b> <b>Hazardous voltage. Will cause death or serious injury.</b> Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.	<b>CAUTION</b> Reliable functioning of the equipment is only ensured with certified components.
<b>Français</b>	Ne pas installer, utiliser ou intervenir sur cet équipement avant d'avoir lu et assimilé les présentes instructions et notamment les conseils de sécurité et mises en garde qui y figurent.	 <b>⚠ DANGER</b> <b>Tension dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves.</b> Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil.	<b>PRUDENCE</b> La sécurité de fonctionnement de l'appareil n'est garantie qu'avec des composants certifiés.
<b>Česky</b>	Před instalací, uvedením do provozu nebo údržbou si pozorně přečtěte tento návod.	 <b>⚠ NEBEZPEČÍ</b> <b>Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrti nebo těžkého poranění.</b> Před započetím prací odpojte od napájecího napětí.	<b>POZOR</b> Spolehlivá funkce zařízení je zaručena pouze s certifikovanými komponenty.
<b>Magyar</b>	A készüléken történő bármilyen munkavégzés megkezdése előtt kérjük, figyelmesen tanulmányozza a kezelési útmutatót!	 <b>⚠ VESZÉLY</b> <b>Veszélyes feszültség! Életveszély!</b> A készüléken történő munkavégzés előtt feszültségmentesítse azt!	<b>VIGYÁZZ</b> A készülék megbízható működése csak minősített alkatrészekkel biztosított.
<b>Hrvatski</b>	Prije stavljanja u pogon, rada ili održavanja pažljivo pročitati ova uputstva.	 <b>⚠ UPOZORENJE</b> <b>Visoki napon. Može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozlijede.</b> Isključite i odspojite sva napajanja ovog uređaja prije bilo kakvog rada na njemu.	<b>OPREZ</b> Amo primjena originalnih i certificiranih dijelova osigurava pouzdan rad uređaja.
<b>Polski</b>	Instalacja, obsługa, montaż powinny być poprzedzone uważnym przeczytaniem tych instrukcji.	 <b>⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO</b> <b>Niebezpieczne napięcie. Istnieje zagrożenie życia lub zdrowia.</b> Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności na tym urządzeniu, wyłącz i zablokuj wszystkie urządzenia zasilające ten aparat.	<b>UWAGA</b> Tylko stosowanie certyfikowanych komponentów zapewnia właściwe funkcjonowanie tego osprzętu.


**Zentrale / Headquarters:** SCHRACK TECHNIK GMBH, Seybelgasse 13, A-1230 Vienna  
 PHONE: +43(0)1/866 85-0  
 FAX: +43(0)1/866 85-1520  
 E-mail: [export@schrack.com](mailto:export@schrack.com)  
 Internet: [www.schrack.com](http://www.schrack.com)









NC/NO: max. Stck. / pc.	
max. 1: BEZ00001 BEZ00002	+ max. 1: BEZ00003 BEZ00004





BES0....



460 0353-10 DS 01